



### BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Wärmemelder

Ersatzsensorkopf für den empfohlenen Turnuswechsel des BEKA Funk-Wärmemelder RFM101D nach 8 Jahren, Sensorkopf mit Detektionseinheit und Batterie, Funk- Zentrale erkennt automatisch den neuen Sensorkopf, bei Abweichung zum vorherigen Sensorkopftyp muss dieser an der Zentrale bestätigt werden, kein erneutes Einlernen des Melders notwendig.

#### Technische Merkmale

Verbindungsart	Funk 868 MHz / 434 MHz
Batterielebensdauer	10 Jahre
Detektionsbereich	30 m <sup>2</sup>

RFA101D