



KXA06LH

Durchgangsklemme-Phase 6mm², 1000V-41A, Schraubtechnik

53,5 mm
48 mm
8 mm
auf Tragschiene nach DIN EN 50022
41 A
Schraubtechnik
steingrau